


الدليل الشامل لسلامة وهندسة أنظمة الكلور

من التصميم الهندسي
إلى الاستجابة للطوارئ

دليل فني وتشغيلي



تعريف الخطر



الاسم: غاز الكلور (Cl_2)

غاز أصفر مخضر



الخصائص الفيزيائية

أثقل من الهواء بمقدار 2.5 مرة
(يميل للهبوط للأسفل)



NFPA Rating



الصحّة 4
(قاتل)


تصنيف WHMIS




☑ غازات مؤكسدة (فئة 1),
☑ تأكل جلدي (فئة 1), سمية
☑ سمية حادة



نطاقات الخطر والسمية




الضوابط الهندسية



فيزياء الكشف: معايير تركيب الحساسات

المنطق العلمي


الكلور أثقل من الهواء (2.5x)،
لذا فهو يزحف كالماء على
الأرض.



توزيع الحساسات

- ✓ بجوار مراوح الشفط السفلية
- ✓ على بعد 1-2 متر من صمامات الأسطوانات
- ✓ بعيداً عن 'المناطق الميتة' (Dead Zones) في الزوايا (مسافة 50 سم)

سلامة الإشارة والأسلاك



بروتوكول الإشارة

4-20 mA


المعيار الصناعي للدقة

الأمان الإخفاقي (Fail-Safe)

< 3.5 mA = Fault

إنذار عطل عند قطع الكابل


منطق الإنذار والاستجابة



درع الأمان: نظام الإغلاق الأتوماتيكي

الوظيفة

تدخل ميكانيكي فوري لعزل الغاز داخل الأسطوانة.



الأهمية

خط الدفاع الأخير لمنع الكوارث البيئية.

مصدر الطاقة

بطارية احتياطية (UPS) للعمل 24 ساعة.

معدات الوقاية الشخصية (PPE)



جهاز تنفس ذاتي (SCBA)
داخل البدلة

بدلة وقاية كاملة
(Full Encapsulating Suit)
Viton / Butyl Rubber

مواد محظورة




المطاط الطبيعي
(Natural Rubber)
- يتآكل فوراً عند
ملامسة الكلور.



خطة المعركة: الكشف والإنذار



التحرك عكس اتجاه
الرياح أو بشكل عرضي



تحديد اتجاه الرياح
(Windsock)

تحذير: لا تدخل الغرفة أبداً دون معدات الوقاية الكاملة.

Industrial Precision

مسافات العزل والإخلاء

منطقة العزل الأولية
(تسريب كبير)

عزل فوري
(تسريب محدود)




منطقة العمل الوقائي
(في اتجاه الريح)

3.3 km

تكتيكات السيطرة على التسريب

تدوير الأسطوانة ليصبح
التسريب في الأعلى

غاز
(Gas)



خروج الغاز أبطأ وأقل
خطورة من خروج السائل.

سائل
(Liquid)




Kit A

• للأسطوانات الصغيرة




Kit B

• لأسطوانات الطن



الإسعافات الأولية



الاستنشاق

نقل للهواء الطلق.
أكسجين بواسطة مختصين.



ممنوع التنفس
الصناعي فم-لفم.



العيون والجلد

غسيل بماء دافق لمدة
15 دقيقة على الأقل.



عضة الصقيع

لا تفرك المنطقة.
لا تستخدم حرارة مباشرة.



نقل فوري

النقل للمستشفى فوراً.

صيانة النظام والمعايرة



اختبار الاستجابة
(Bump Test)

هل يعمل؟
(اختبار إطلاق الإنذار)


المعايرة الكاملة
(Full Calibration)

هل هو دقيق؟
(ضبط نقطة الصفر والمدى)

استبدال الحساس
(Replacement)

انتهاء صلاحية
المحلول الكيميائي

قائمة التحقق للقائد



1. ☐ هل الحساسات مركبة على ارتفاع 30 سم؟

2. ☐ هل الإنذار الثاني مضبوط عند ppm 1.0 مع خاصية Latch؟

3. ☐ هل كم الرياح (Windsock) مرئي بوضوح؟

4. ☐ هل جهاز التنفس (SCBA) جاهز ومغطى داخل البدلة؟

5. ☐ هل تم إجراء Bump Test هذا الشهر؟

السلامة ليست صدفة، بل هي نظام متكامل.

(Safety is not an accident; it is a system.)

تواصلوا معنا



شركة تامر شراكي للتدريب والاستشارات (TSTC)



33 Al Fareeda Tower, Saif Street, first floor, Sidi Beshr Qebli-Qism El-Montaza, Alexandria, Egypt



015501399444 - 011477999299



info@tstc.com.eg



www.tstc.com.eg



امسح الكود لزيارة موقعنا الإلكتروني