




الحماية من السقوط في قطاع الإنشاءات

دليل شامل لمعايير السلامة، الأنظمة،
وبروتوكولات الفحص

درع الحماية الشامل: من
المعايير إلى التطبيق

المخاطر والمعايير: لماذا نحتاج إلى الحماية؟



828 حالة وفاة

السقوط هو المسبب الأول للوفيات في قطاع الإنشاءات (حوالي ثلث الوفيات).




معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) موجودة لإدارة العوامل البشرية والمعدات معاً.



حماية العمال ليست مجرد امتثال للقوانين؛ بل هي ضرورة لمنع "القاتل رقم 1" في الصناعة.



متى يجب توفير الحماية؟ قاعدة الـ 6 أقدام



6 أقدام
(1.8 متر)



حماية إلزامية

المعدات الخطرة



تتطلب حماية بغض النظر عن الارتفاع (حتى لو كان أقل من 6 أقدام) عند العمل فوق آلات ذات سيور مفتوحة أو أحواض مواد كيميائية.


مناطق العمل



تشمل الحواف غير المحمية، المنحدرات، الممرات، ومناطق الرفع (Hoist Areas). السقالات والسلالم تخضع للوائح خاصة.


خطوط الدفاع الثلاثة: أنظمة الحماية التقليدية

يجب على أصحاب العمل استخدام أحد الأنظمة الثلاثة التالية لحماية العمال



1. أنظمة الحواجز الواقية

الجدار الصامد الذي يمنع السقوط قبل حدوثه.



2. أنظمة شبكات الأمان

خط الدفاع الثاني لامتناس السقوط الجماعي.



3. أنظمة منع السقوط الشخصية (PFAS)

الحماية الفردية المباشرة لإيقاف العامل بأمان.


خط الدفاع الأول: أنظمة الحواجز الواقية

المواصفات الفنية


- **القضيب العلوي:** الارتفاع 42 بوصة، يتحمل 200 رطل.
- **القضيب الأوسط:** يثبت في منتصف المسافة (21 بوصة)، يتحمل 150 رطلاً.
- **ألواح القدم:** للحماية من الأجسام المتساقطة.

قيود هامة

الأسطح ناعمة لمنع الجروح.
يمنع استخدام الأربطة البلاستيكية.
الكابلات السلكية تتطلب أعلام تحذير كل 6 أقدام.




خط الدفاع الثاني: أنظمة شبكات الأمان



الموقع: أقصى
مسافة تحت
العمل 30
قدماً.



اختبار الإسقاط
(Drop-test)
بوزن 400 رطل.



الفتحات:
لا تتجاوز 36
بوصة مربعة.




الفحص:
أسبوعي للتأكد
من عدم وجود
تلف.

⚠ يجب إزالة المواد والأدوات الساقطة في الشبكة قبل بدء وردية العمل التالية.

خط الدفاع الثالث: أنظمة منع السقوط الشخصية (PFAS)

A - Anchorage (المرساة)

- نقطة تثبيت تتحمل 5,000 رطل لكل عامل.



B - Body Wear (حزام الجسم)

- حزام الجسم الكامل ضروري.
- أحزمة الخصر محظورة تماماً.

C - Connectors (الموصلات)

- الحبال، الخطافات، وأجهزة التباطؤ التي تربط الحزام بالمرساة.

فيزياء نظام منع السقوط




الحدود الحرجة

- قوة الإيقاف القصوى على العامل: **1,800 رطل.**
- يجب أن يتحمل النظام ضعف طاقة الصدمة المحتملة.



معدات الوصل: الحبال ومخمدات الصدمات

الحبال (Lanyards)



مخمد الصدمات
(يقلل الحمل بنسبة 50%)

Connectors



Webbing

ماسكات الحبل (Rope Grabs)



الحبال (Lanyards):
ألياف صناعية، قوة كسر
5,000 رطل.

ماسكات الحبل
(Rope Grabs):
يجب تثبيتها في الاتجاه
الصحيح (معلّمة بسهم).

تحذير: لا تستخدم العقد أبداً لتقصير الحبال.

فحص ما قبل الاستخدام: تفقد معداتك كطيار

يجب فحص المعدات قبل كل استخدام. أي تلف = إتلاف فوري.

النسيج (Webbing)
ابحث عن اهتراء، قطوع، أو حروق.




المعادن (Hardware)
تأكد من عدم وجود تشوهات أو شقوق.

الخطافات (Snap Hooks)
تأكد من عمل القفل والزنبرك.

مؤشرات الصدمة
خيطة ممزقة = المعدة تالفة.

سيناريوهات خاصة: الأسقف والفتحات

أعمال الأسقف (Roofing)



◀ الأسقف قليلة الانحدار (<4:12):
حواجز، شباك، PFAS، أو خط تحذير.



◀ الأسقف شديدة الانحدار (>4:12):
يجب استخدام الحواجز، الشباك، أو PFAS.



الفتحات (Holes)



◀ يجب تغطية أي فجوة أكبر من 2 بوصة.
الأغطية يجب أن تتحمل ضعف الحمل المتوقع
وتثبت لمنع الإزاحة.

الحماية من الأجسام المتساقطة

الحماية من الأجسام

ألواح القدم: تتحمل 50 رطلاً.




المظلات (Canopies): قوية لمنع الانهيار.
الانهيار.




الترتيب والنظافة: منع تخزين المواد قرب
الحواف (4 أقدام للطوب، 6 أقدام للأسقف).



المتاريس: إبعاد المشاة عن مناطق
السقوط.



لوح القدم (Teeboard)
- ارتفاع 3.5 بوصة



عندما تتعذر الحلول التقليدية: خطط الحماية



الحالة




الحالة

الأنظمة التقليدية
غير عملية أو خطيرة
(أعمال الحواف
الرائدة، الخرسانة).



المتطلبات



المتطلبات

خطة مكتوبة
بواسطة بواسطة
شخص مؤهل
(Qualified Person).

التنفيذ



التنفيذ

إشراف شخص
مختص
(Competent
Person).

الموقع



الموقع

تحديد مناطق
الوصول المحكوم
(Controlled Access
Zones - CAZ).

التدريب والمسؤوليات

التدريب الإلزامي



◀ يجب تدريب كل عامل معرض لمخاطر السقوط على التعرف على المخاطر وإجراءات التركيب والفحص.

إعادة التدريب



◀ مطلوب عند تغير بيئة العمل، تغير المعدات، أو ظهور فجوات في المهارات.

التوثيق



◀ سجل كتابي يحتوي على: اسم العامل، التاريخ، وتوقيع المدرب.



الصيانة وحقوق العمال

حقوقك كعامل

◀ بيئة عمل آمنة.

◀ تدريب بلغة مفهومة.

◀ الإبلاغ عن المخاطر دون
دون خوف.



◀ **العناية بالمعدات:** تنظيف بصابون خفيف،
تجفيف بالهواء، تخزين بعيداً عن الشمس
والكيماويات.

تواصلوا معنا



شركة تامر شرابي للتدريب والاستشارات (TSTC)




33 Al Fareeda Tower, Saif Street, first floor, Sidi Beshr Qebli-Qism El-Montaza, Alexandria, Egypt



015501399444 - 011477999299



info@tstc.com.eg



www.tstc.com.eg



امسح الكود لزيارة موقعنا الإلكتروني